

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	574	Landratsamt Nürnberger Land	21.1A
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	574	Landratsamt Nürnberger Land	21.1B
Betreiber	[Name]	Bavaria Electrodes GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Werk Grünthal		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Grünthal 1-6	90552	Röthenbach
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	X
Anlage	[Bez.]	Elektrodenherstellung		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	4.7 G, E		IUV 6.8

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	01.03.2023	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]	X	Anlagenbestand, RTO	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Anlagenbescheid 11.12.2000, RTO-Bescheid 13.02.2007	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

Staubbegutachtung liegt weiterhin nicht vor.	Unverzgl. Vorlage des externen Staubgutachtens zur Klärung der BTV-Nachrüstung	Bei Weiterbetrieb	LRA Nürnberger Land	Vor Weiterbetrieb
Entstaubung der Con tech-Anlage entspricht nicht dem Stand der Technik.	Entstaubungsanlage ist nach dem Stand der Technik zu erneuern.	umgehend	LRA Nürnberger Land	31.12.2023