

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]		Landratsamt Nürnberger Land	21.1A
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	574	Landratsamt Nürnberger Land	21.1B
Betreiber	[Name]	Schlenk Metallic Pigments GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Gießerei Rothenbruck		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Rothenbruck 3	91284	Neuhaus a. d. Pegnitz
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Metallschmelzen		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	Nr. 3.4.1 G,E		IVU: 2.5b

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	04.04.2023	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Feststellungsbescheid / Anlagenzusammenstellung, § 15 BImSchG 17.09.2020	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Sicherheitsbericht noch nicht extern geprüft.	Bericht nach externer Prüfung vorlegen.	umgehend	LRA Nürnberger Land	09/2023
Lösemittelcontainer auf Fl.-Nr. 98 noch vorhanden.	Umschlagfläche auf Gebäude 13 verlegen. Betriebsanweisungen und Anlagenkataster für wassergefährdende Stoffe mit Plänen vorlegen.	umgehend	LRA Nürnberger Land	09/2023