

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	1	Landratsamt Nürnberger Land	21.1A-Fi
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	574	Landratsamt Nürnberger Land	21.1B-Sa
Betreiber	[Name]	Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co.KG		
Standort	[Bezeichnung]	Kompostwerk „Forstbezirk Fischbach“		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Ende Regensburger Straße	90475	Nürnberg
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Kompostanlage für organische Abfälle – Durchsatzkapazität von 75 Tonnen oder mehr je Tag		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	Nr. 8.5.1		IVU 5.3

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	17.12.2020	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X		
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Teilweises abladen und zwischenlagern von Bioabfall „Außen“ im Bereich der Fertigkomposthalle	Neubau der Bioabfallannahme; Neuantrag erforderlich!	01.07.2021	574	

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL